


外形寸法図

TAKEX



第三角法	尺度 1 / 10	単位	mm	品名 非接触式温度監視 カメラシステム
		日付		